

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTIAGO ZAMORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO ZAMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 15 - 0208 - 43	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto1: Las ventanas son antiquísimas y debido a eso no se pueden abrir.



Foto 2: Las ventanas son antiquísimas y debido a eso no se pueden abrir.



Foto 3: El reflejo sol rebota del pavimento hacia el salón de clases.




Foto 4: El calor provocado por el sol ingresa directamente al salón durante todo el día, provocando un ambiente caluroso.



Foto 5: El techo es de lamina y filtra el calor.



Foto 6: Humedad generada por la filtración de agua, lo cual provoca deterioro de la pared y la pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público