



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ALDEA SANTIAGO ZAMORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO ZAMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0208-43	FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Estructura para cambio de puerta y techado para la entrada de la escuela.



Foto 2: Construcción de una pileta, lavatrastos y lavamanos,



Foto 3: Colocación de pilas y lavamanos.



Foto 4: Levantamiento de muro perimetral.



Foto 5: Instalación para una pérgola que servirá para sombra para los niños de preprimaria.



Foto 6: Relleno con material selecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público