

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. CANTÓN CHIRIJUYÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA UNO, CANTON CHIRIJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0003-42	FECHA:	29 SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Instalacion de ventanas corredizas serie 88 con vidrio reflectivo bronce de 5mm. En comedor de 3.47*1.73 dividida 50 cm fijo con estructura de aluminio y 1.23 corredisa con mosquitero serie 60 reforzada con metal.



Foto2: Instalacion de ventanas corredizas serie 88 con vidrio reflectivo bronce de 5mm. En cocina de 3.47*1.73 dividida 50 cm fijo con estructura de aluminio y 1.23 corredisa con mosquitero serie 60 reforzada con metal.



Foto3: Instalacion de ventanas corredizas serie 88 con vidrio reflectivo bronce de 5mm. En cocina de 3.47*1.73 dividida 50 cm fijo con estructura de aluminio y 1.23 corredisa con mosquitero serie 60 reforzada con metal.



Foto4: Instalacion de ventanas corredizas serie 88 con vidrio reflectivo bronce de 5mm. En cocina de 3.47*1.73 dividida 50 cm fijo con estructura de aluminio y 1.23 corredisa con mosquitero serie 60 reforzada con metal.



Foto 5: Instalacion de balcones en ventanas de cocina y comedor de 3.64*1.85 con dos manos de pintura anticorrosiva color verde



Foto 6: Instalacion de balcones en ventanas de cocina y comedor de 3.64*1.85 con dos manos de pintura anticorrosiva color verde

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
Escuela O.D.P. Cantón Chirijuyú Zona 1
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Santa Catarina Barahona

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela O.D.P. Cantón Chirijuyú Zona 1
DIRECCIÓN
Santa Catarina Barahona
Sacatepéquez

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. CANTÓN CHIRIJUYÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA UNO, CANTON CHIRIJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0003-42	FECHA:	29 SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: suministro e instalacion de chapas en puerta de comedor



Foto 2: Instalacion de balcones en ventanas de cocina y comedor de 3.64*1.85 con dos manos de pintura anticorrosiva color verde




Foto 3: suministro e instalacion de chapas en puerta de comedor




Foto 4: desontaje de ventanales de cocina y comedor



Foto 5: suministro e instalacion de chapas en puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

