

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTÓN CHIRIJUYÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA UNO, CANTÓN CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0004-43	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto1: CAMBIO DE ILUMINACION DEL GRADO DE QUINTO PRIMARIA



Foto 2: CAMBIO DE VIDRIOS DEL GRADO DE TERCERO PRIMARIA




Foto 3: CAMBIO DE VIDRIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES




Foto 4: CAMBIO DE ILUMINACION DEL GRADO DE SEXTO PRIMARIA



Foto 5: CAMBIO DE ILUMINACION DEL GRADO DE SEGUNDO PRIMARIA



Foto 6: CAMBIO DE ILUMINACION DEL GRADO DE PRIMERO PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTÓN CHIRIJUYÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA UNO, CANTON CHIRIJUYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0004-43	FECHA:	24 MARZO DE 2025



Foto 1: LIMPIEZA TOTAL, COLOCACION DE PAÑUELOS, IMPERNIABILIZANTE A ESTA PARTE DE LA TERRAZA Y CAMBIO DEL SISTEMA DE TUBERIA



Foto 2: LIMPIEZA TOTAL, COLOCACION DE PAÑUELOS Y IMPERNIABILIZANTE A ESTA PARTE DE LA TERRAZA



Foto 3: CAMBIO DE LUCES A LUCES LED DEL GRADO DE CUARTO PRIMARIA



Foto 4: CAMBIO DE LUCES A LUCES LED DEL GRADO DE TERCERO PRIMARIA



Foto 5: CAMBIO DE VENTANA (VIDRIO) DEL GRADO DE TERCERO PRIMARIA



Foto 6: CAMBIO DE VENTABA (VIDRIO) DEL GRADO DE TERCERO PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

