Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA BARAHONA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM PROF. ANGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-16-0210-43	FECHA:	20/06/2025

Foto 1: colocación de chapas en las puertas de los servicios sanitarios de los niños.

Foto 2: reparacion de una pared y de una puerta de los servicios sanitarios de niñas.

Foto 3: colocación de baranda perimetral de 1.50 m de altura con hierro forjado y repello del muro de 1.10 m en la parte frontal del edificio escolar (fachada) tercer nivel.

Foto 4: colocación de malla perimetral de 1.50 m de altura con tuberia de acero y repello del muro de 1.10 m en la parte interior del edificio escolar tercer nivel, parte norte.



Foto 5: colocación de malla perimetral de 1.50 m de altura con tuberia de acero y repello del muro de 1.10 m en la parte interior del edificio escolar tercer nivel, parte sur.



Foto 6: colocación de malla perimetral de 1.50 m de altura con tuberia de acero y repello del muro de 1.10 m en la parte interior del edificio escolar tercer nivel, parte sur.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.O.U.M.J.M. PROF. ANGEL ARTURO LAGUARDIA R. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SANTA CATARINA BARAHONA

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROF. ANGEL ARTURO LAGUARDIA R. DIRECCIÓN JORNADA MATUTINA SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.