

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTAGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0023-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 3: Sustitucion de canal de metal



Foto 4: sustitucion de soporte o pescante de metal para canal




Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: reparacion del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTAGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0023-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: plancha de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

