



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CANAQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0025.43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso altideslizante, en Módulo 1 y Dirección



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso altideslizante, en Módulo 2



Foto 3: Sustrucción de ventanmas de madera por pvc con vidrio, en Módulo 1



Foto 4: Sustrucción de lámina troquelada, en Módulo 1 y 2



Foto 5: Sustrucción de canal pvc, en Módulo 1 y 2



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores, en Módulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CANAQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANAQUE
FECHA:	12-01-0025-43	FECHA:	15/07/2025



Foto7: Sustitución de lámparas tipo led, reparación de cableado eléctrico, en Módulo 1 y 2

Foto 8:

Foto 9:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

