

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canoa de Piedra Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0026-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del módulo 1



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto del módulo 1



Foto 3: Sustitución de piso de granito del módulo 1



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores del módulo 1.



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 6: Sustitución de Balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director



Todos los documentos que se encuentran en el sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.