

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0029-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Modulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 4: Patio Modulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso de torta de concreto



Foto 5: Patio modulo 3 Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: Reparación de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

