



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0032-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada, Sustitución de elementos de fijación




Foto 2: PUERTA DE METAL, Sustitución de portón de metal



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, Sustitución de canal de metal



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO, Pintura de marcaje de cancha polideportiva



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura) a puerta servicios sanitarios.




Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del representante de la comunidad



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

