

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Los Puentes, Aldea San Sebastián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Puentes, Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0059-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: sustitución de lamina por lamina aluzinc en sanitarios



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal en Sanitarios



Foto 3: sustitución de lamina por lamina aluzinc en cocina



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal y lamina troquelada



Foto 5: sustitución de puerta en aulas y cocina



Foto 6: sustitución piso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello representante de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Foto7: sustitucion de inodoro



Foto 8: sustitución de lavamanos




Foto 9: sustitución de migtorios



Foto 10: sustitución de azulejo



Foto 11: sustitución de tuveria PVC linea pricipal aguas negras



Foto 12: repello en muros



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del representante de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 13: sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 14: reparacion de pañuelos e impermeabilización de losa



Foto 15: impermeabilización de paredes



Foto 16: sustitución de puerta en aulas y cocina



Foto 17: sustitución de puerta en aulas y cocina



Foto 18: sustitución de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 19: sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 20: sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 21: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 22: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público