

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Navidad, Aldea Las Lagunas, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0068-43	FECHA:	11 de marzo de 2,025



Foto 1: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios.



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico.



Foto 3: Sustrucción de inodoros en servicios sanitarios.



Foto 4: Sustrucción de lavamanos en servicios sanitarios.



Foto 5: Sustrucción de grifos en lavamanos de servicios sanitarios.



Foto 6: Sustrucción de tubería PVC línea principal de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Naviadad, Aldea Las Lagunas, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0068-43	FECHA:	11 de marzo de 2,025



Foto 7: Sustrucción de azulejo en servicios sanitarios.



Foto 8: Sustrucción de chapas en concina y aulas.



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico en cocina.



Foto 10: Sustrucción canal de PVC.





Foto 11: Sustrucción de azulejo en estrufa rural.



Foto 12: Sustrucción de empedrado a torta de concreto en entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NAVIADAD CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 E.O.R.M. J.M. CASERIO NAVIADAD DIRECCIÓN ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS
---	---	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Naviadad, Aldea Las Lagunas, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0068-43	FECHA:	11 de marzo de 2,025



Foto 7: Sustrucción de pila de concreto de dos lavaderos.



Foto 8: Sustrucción de torta de concreto en pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---