

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton el Milagro, Aldea Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0070-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: sustitucion llave de chorro



Foto 2: sustitucion pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustitucion de canal de pvc



Foto 4. Sustitucion accesorios de inodoros



Foto 5: Reparacion de tubo hg malla galvanizada




Foto 6: Sellado de grietas y fisura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Aldea Serchil



Firma y Sello Director Centro Educativo

