

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, Aldea San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1164-43	FECHA:	06/03/2025



Foto1: sustitución de techo en el módulo de cocina



Foto 2: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 3: sustitución de piso en el módulo de cocina




Foto 4: Repello de interior y exterior en el módulo de cocina




Foto 5: Pintura y cambio de cablead eléctrico en el módulo de cocina



Foto 6: Cambio de cableado eléctrico y focos en el módulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, Aldea San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01 1164-43	FECHA:	06/03/2025



Foto1: Sustitución de balcones en módulo de salón



Foto 2: Repello en exterior en módulo de salón



Foto 3: Pintura en exterior e interior en módulo de salón



Foto 4: Pulido de piso en módulo de salón




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico en módulo de salón




Foto 6: Mantenimiento de balcones lijado y pintado en el módulo de salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, Aldwa San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1164-43	FECHA:	06/03/2025



Foto1: Pintura para interior y exterior de dirección en módulo de dirección



Foto 2: Repello de interior de paredes de dirección en el módulo de dirección



Foto 3: cambio de cableado eléctrico en el módulo de dirección



Foto 4: Mantenimiento de balcones lijado y pintado en el módulo de dirección



Foto 5: Mantenimiento de puerta lijado y pintado en el módulo de dirección



Foto 6: Cambio de interruptores y tomacorrientes en el módulo de dierección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, Aldea San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01 1164-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 1: Sustitución de balcones en módulo de salón



Foto 2: Repello en exterior en módulo de salón



Foto 3: Pintura en exterior e interior en módulo de salón



Foto 4: Pulido de piso en módulo de salón



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico en módulo de salón



Foto 6: Mantenimiento de balcones lijado y pintado en el módulo de salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

