



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3228-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto en cancha polideportiva



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto en cancha polideportiva



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto en cancha polideportiva




Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto en cancha polideportiva



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto en cancha polideportiva




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Consejo Educativo	 Firma y sello de la Dirección
--	---