

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3278-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Modulo 3 Sustitución de puertas



Foto 2: Modulo 3 Sustitución de puerta de servicio sanitario



Foto 3: Modulo 2 Pintura en muros interiores de 3 aulas



Foto 4: Modulo 2 Pintura en muros interiores de 3 aulas



Foto 5: Modulo 3 Pntura en muros exteriores de 2 aulas



Foto 6: Modulo 3 Pntura en muros exteriores de 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3278-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Modulo 1 Sustitución lamina por lamina toquelada de alucinc mas estructura



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de puertas



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de puertas



Foto 4: Modulo 1 Sustitución de ventanas de madera por metal y vidrio



Foto 5: Modulo 1 Sustitución de ventanas de madera por metal y vidrio



Foto 6: Modulo 3 Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3278-42	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Entrada Principal Modulo 1 Sustrución de porton principal

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

