

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CANAQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3426-42	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquedala aluzinc, en Módulo 1



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por antideslizante, en Módulo 1 y 2



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por granito, en Módulo 1



Foto 4: Sustrucción de canal pvc, en Módulo 1 y 2



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores, en Módulo 1 y 2



Foto 6: Sustrucción de lámparas tipo LED, en Módulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CANAQUE	DIRECCIÓN DEL:	ALDEA CANAQUE
	12-01-3426-42	FECHA:	15/07/2025



Foto7: Sustitución de interruptores dobles y flipones, en Módulo 1 y 2




Foto 8: Sustitución decableado eléctrico, en Módulo 1



Foto 9: Sustitución de base de depósito, ampliación de base de depósito, en Módulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

