

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan, Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4372-45	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Mantenimiento de 6 puertas de metal



Foto 2: mantenimiento de 30 Mts.2 de ventanales



Foto 3: Mantenimiento de 30 Mts.2 de balcones



Foto 4: Sustitución de 27 ml. de canal, 4 tubos de caída de agua



Foto 5: Reparación de todo el cableado eléctrico, lámparas LED, Plafoneras, Sustitución de inerruptores y tomacorrientes dobles



Foto 6: Mantenimiento de 3 puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Margarita Arce

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Damiano A. de la Cruz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan, Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4372-45	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Sustitución de una puerta de mandera por una de metal y una de metal



Foto 2: reparación de 17 m2 de piso de concreto



Foto 3: Sustitución de 20 m2 de tota de cemento



Foto 4: Reparación de todo el cableado eléctrico, lámparas LED, Plafoneras, Sustitución de inerruptores y tomacorrientes dobles



Foto 5: Sustitución de 4 inodoros



Foto 6: Sustitución de 4 lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mary Antonia

Firma y Sello del Presidente de la CPE



Daniela A. de Liza

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan, Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4372-45	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Sustitución de 42 m2 de azulejo

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita V...

Firma y sello del Presidente de la OPE



Damiana A. de la Cruz

Firma y Sello Director Centro Educativo

