

HOJA 1 DE 1

Licenciado
Msc. Rodrigo Fernando Miranda Ramirez
Dirección Departamental de Educación de San Marcos
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado Licenciado Rodrigo Fernando Miranda Ramirez

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Gálvez, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42	FECHA:	2/06/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	Jaquelin Arely Tovar Mérida	NÚMERO DE TELÉFONO	30972333

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
	MODULO 1, Modulo 3 y baños				
1	CUBIERTA DE LAMINA				
1.1	Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26	M2	200	Q. 109.68	Q21,936.00
1.2	Sustitución de capote para lámina troquelada	ML	24	Q. 57.29	Q1,374.96
1.3	Sustitución de elementos de fijación	Unidad	1200	Q 0.65	Q. 780.00
4	Puertas de metal				
4.1	Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, capillado, sujeciones, aplicación de pintura)	Unidad	1	Q225.00	Q225.00
4.2	Cambiar chapa	Unidad	2	Q225.00	Q450.00
4.4	Sustitución de puertas en servicios sanitarios	Unidad	4	Q750.00	Q3,000.00
	Modulo 2, cocina y baños				
4	Puertas de metal				
4.1	Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, capillado, sujeciones, aplicación de pintura)	Unidad	4	Q225.00	Q900.00
4.2	Sustitución de chapa	Unidad	2	Q225.00	Q450.00
4.4	Sustitución de puertas en servicios sanitarios	Unidad	3	Q750.00	Q2,250.00
	TOTAL Q.				Q31,365.96

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por:

Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por:

Coordinador(a) de Infraestructura
Planificación DIEDUC
Firma y sello

Autorizado por:

Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-IMS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
				VIENEN	31,365.96
5.7	Sustitución de portón de metal	Unidad	1	Q4,764.04	Q4,564.04
	Modulo 2, cocina y Modulo 3				
6	Piso				
6.8	Sustitucion de torta de concreto por ceramico	M2	215	Q134.00	Q28,810.00
	Modulo 1, Modulo 2, cocina y Modulo 3 y baños				
9	Pintura en muros exteriores e interiores				
9.1	Pintura en muros exteriores e interiores pintura en agua (celeste)	M2	600	Q3.35	Q2,010.00
9.1	Pintura en muros exteriores e interiores pintura en aceite (azul)	M2	600	Q4.60	Q2,760.00
10	Servicios Sanitarios y sus Accesorios				
10.3	Sustitución de inodoro	Unidad	6	Q490.00	Q2,940.00
	Cocina y bodega				
21	Reparacion de repello y cernido de paredes				
21.1	Repello en muro	M2	102	Q25.00	Q2,550.00
	TOTAL Q.				Q 75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.



USO ESCLUSIVO D'IDEDUC

Revisado por:

Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por:

Coordinador(a) de Infraestrutura Escolar/
Planejador DIDE/UC

~~Autorizado por~~

Director(a) Departamental de Educación

~~"Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PUN-20 'Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos'."~~

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Gálvez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Modulo 1: Sustrución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26, sustitucion de elementos de fijacion. Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 2: Modulo 3: Sustrucion de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26, sustitucion de elementos de fijacion. Sustrucion de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: Baños modulo 1: Sustrución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 4: Modulo 1: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura).



Foto 5: Modulo 3: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura). Sustrucion de chapa.



Foto 6: Modulo 1: Sustrución de chapa.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Gálvez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Módulo 1: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 8: Módulo 1: Sustitución de inodoro.



Foto 9: Módulo 3: Sustitución de torta de cemento por cerámico.



Foto 10: Sustitución de portón de metal.



Foto 11: Módulo 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios.



Foto 12: Módulo 2: Mantenimiento a estructura de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura. Sustitución de chapa.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Gálvez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Módulo 2: Mantenimiento a estructura de metal (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 14: Módulo 2: Sustitución de torta de concreto por cerámico.



Foto 15: Módulo 2: Sustitución de torta de concreto por cerámico.



Foto 16: Cocina: Sustitución de torta de concreto por cerámico.



Foto 17: Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 18: Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Gálvez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42	FECHA:	2/06/2025



19. Foto: Módulo 2: Sustitución de inodoro.



20. Foto: Módulo 2: Sustitución de inodoro.



21. Foto: Cocina: Pintura en muro interiores y exteriores.



22. Foto: Módulo 3: Pintura en muros interiores y exteriores.



23. Foto: Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



24. Foto: Bodega: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Gálvez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42	FECHA:	2/06/2025



25. Foto: Repello de muros en cocina interior y exterior



26. Foto: Repello de muro en cocina interior y exterior

Observación: Si se agregan pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	


CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA DE GÁLVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-4900-42		

BOSQUEJO



firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público