

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, Aldea San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-5245-42	FECHA:	06/03/2025



Foto1: Cambio de lavamanos en el módulo de baños



Foto 2: Cambio de lavamanos en el módulo de baños



Foto 3: Cambio de tasas en el módulo de baños



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal lijado y aplicación de pintura a puertas en el módulo de baños




Foto 5: Sustitución de piso en el módulo de baños




Foto 6: Pintura en exteriores e interiores en módulo de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, Aldea San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-5245-42	FECHA:	06/03/2025



Foto1: Sustitución de piso en el módulo de aulas



Foto 2: Sustitución y mantenimiento en lijado y pintura de balcones en el módulo de aulas



Foto 3: Pintura en paredes de exteriores e interiores en el módulo de aulas



Foto 4: Pulido de piso en una aula en el módulo de aulas




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico y plafoneras, en el módulo de aulas




Foto 6: Sustitución de tomacorrientes, interruptores y focos en el módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Cerro, San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-5245-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 1: Pintura en exterior e interior de todo el circulado del establecimiento en el módulo de pintura.



Foto 2: Pintura en exterior e interior de todo el circulado del establecimiento en el módulo de pintura.



Foto 3: Mantenimiento en exterior e interior de estructura. Lijado y aplicación de pintura en puertas y portones en el módulo de pintura.



Foto 4: Pintura en exterior de muros de todo el circulado del establecimiento en el módulo de pintura




Foto 5: Mantenimiento en exterior e interior de estructura. Lijado y aplicación de pintura en puertas y portones en el módulo de pintura.




Foto 6: Pintura en exterior e interior de todo el circulado del establecimiento en el módulo de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

