

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM Carlos Castillo Armas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-5249-42	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Sustrucción de portón de metal



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 6: sustitución de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM Carlos Castillo Armas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-5249-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de accesorios



Foto 9: Sustitución de inodoros




Foto 10: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 11: sustitución de depositos de agua 1500 lts.



Foto 12: Sustitución de accesorios deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



