



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTAGEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-5458-42	FECHA:	10/03/2025



foto1 sustrucción de porton de metal



foto 2 reparacion de piso de torta de concreto



Foto 3 sustrucción de piso de torta de concreto por ceramico



Foto 4 sustrucción de soporte o pescante de canal



Foto 5: sustrucción de malla por cerco perimetral con lamina lisa



Foto 6: sustrucción de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ledy Enay Rivas Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

