

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0011-42	FECHA:	09/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de techo de patio Modulo 1



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal de techo de patio Modulo 1




Foto 3: Sustrucción de ventanas de madera, por metal mas vidrio de aula Modulo 1



Foto 4: Sustrucción de canales de pvc, por canales pvc Modulo 1



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio Modulo 1



Foto 6: Sustrucción de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes dobles, flipones y cableado Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0011-42	FECHA:	09/10/2025



Foto 7: Reparación y mantenimiento de cisternas / deposito de agua Modulo 1






Foto 8: Sustitución de bomba de agua Modulo 1



Foto 9: Reparación de repello y cernido de paredes de aula Modulo 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---