

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Rey, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0025-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: Sustrucción de puertas



Foto 2: Sustrucción de portón de metal entrada principal.



Foto 3: Sustrucción de ventanas



Foto 4: Sustrucción de canales de pvc



Foto 5: Mantenimiento de barandas de metal



Foto 6: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Rey, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0025-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) a puertas de servicio Sanitario



Foto 9: Sustitución de ventanas



Foto 10: Sustitución de ventanas

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---