

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0027-43	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, MÓDULO 1



Foto 2: PISO: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico, MÓDULO 1



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución lavamanos, MÓDULO 1



Foto 4: LOSA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio, MÓDULO 1



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de focos ahorradores, MÓDULO 1




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

