

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte Zona 4, Aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0028-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Sustrucion de lamparas tipo led



Foto 2: Sustrucion de lamparas tipo led



Foto 3: Sustrucion de plafoneras



Foto 4: Sustrucion de vidrios y mantenimiento a estructura de metal



Foto 5: Sustrucion de vidrios y mantenimiento a estructura de metal



Foto 6: Sustrucion de vidrios y mantenimiento a estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte Zona 4, Aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0028-43	FECHA:	5/11/2025





Foto 7: Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público