

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0031-43	FECHA:	4/06/2025



Foto 7: Reparación de muro perimetral Modulo 2



Foto 8: Sustitución de losa de patio Modulo 1



Foto 9: Sustitución de dos estufas rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal Modulo 1



Foto 10: Reparación de repello y cernido de muro Modulo 2





Foto 11: Reparación de muro de cocina Modulo 1



Foto 12: Sustitución de deposito de agua Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0031-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada Modulo 1



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en el techo Modulo 1



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal Modulo 1



Foto 4: Sustitución de ventena de madera por metal Modulo 1




Foto 5: Sustitución del sistema electrico Modulo 1



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por ceramica en cocina Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0031-43	FECHA:	4/06/2025



Foto 13: Sustitución de accesorios de inodoro Modulo 3



Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

