

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Linda, Aldea Champollap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0034-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Mantenimiento de estructura (aplicación de pintura)



Foto 3: Reparacion de piso ceramico



Foto 4: Reparacion de piso ceramico



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 6: Sustitución de accesorios lavamanos e inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

