

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Rafael, aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0046-43	FECHA:	04 de junio de 2025



Foto 1: Sustrucción de balcon y ventana para aula 1 en modulo 2



Foto 2: Sustrucción de balcon y ventana para aula 2 en modulo 2



Foto 3: Sustrucción piso torta por granito



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de accesorios de baño



Foto 6: Sustrucción de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda

Firma y sello del Presidente de POPF



Yalo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Rafael, aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0046-43	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 9: Sustitución de depósito de agua de 2500 lt



Foto 10: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 11 Sustitución de llave en mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda

Firma y sello del Presidente de la OPR



Yuribiel

Firma y Sello Director Centro Educativo

