

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0052-45	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: Sustitución de canal de pvc




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cepilla, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de balcones de metal.



Foto 5: sustitución de depósito de agua de 2,500 lt



Foto 6: mantenimiento a barandas de metal en modulo de aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-82-8852-45	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Sustitución de teja por teja da




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Se recomienda que se realice una inspección visual de la estructura de la obra de construcción.

	
Firma y Sello del Presidente de la ODF	

	
Firma y Sello Director Regional de Educación B	