

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Avenida 3-22 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0053-45	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 5: Sustitución de portón de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Organización Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público