



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Concepción Vda. De Susbielle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Avenida 2-42 zona 2 Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0056-42	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de tubería pvc línea principal de aguas pluviales



Foto 2: Sustrucción caja de registro



Foto 3: lijado y pintado de puertas de baño



Foto 4: Sustrucción de puertas del servicio sanitario



Foto 5: Sustrucción puertas de metal



Foto 6: Sustrucción de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erixon Omar Velasquez Maldonado
Firma y sello del Presidente de la OPR



Carmen Liseth Bravo Monzon de Juarez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Sustitución de azulejo de baños de niños y niñas



Foto 8: Sustitución migitorio por cemento más azulejo



Foto 9: Sustitución de inodoro



Foto 10: Impermeabilizante de losa



Foto 11: Sustitución de estructura de metal de ventana pvc



Foto 12: Pintura de muros de exteriores e interiores