

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea san Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0060-42	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Reparacion de repello y cernido.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzincn calibre 26 en cocina



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal y cambio de puerta y ventana



Foto 4: sustitucion de puerta y ventana.



Foto 5: Sustitucion de soporte de madera por metal






Foto 6: Reparacion de repello y cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

NOMBRE DEL	San Marcos	MUNICIPIO	San Pedro Sacatepéquez
CÓDIGO DEL	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL	Aldea san Isidro Chamac
	12-02-0060-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Cambio de Porton



Foto 8: Reparacion de repello y cernido de pared



Foto 9: Reparacion de cernido y repello de pader




Foto 10: Reparacion de cernido y repello de pared



Foto 11: Reparacion de canales y bajadas de agua



Foto 12: Reparacion de cernido y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
CONSEJO EDUCATIVO
SAN PEDRO CHAMAC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
SAN PEDRO CHAMAC

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

NOMBRE DEL	San Marcos	MUNICIPIO	San Pedro Sacatepéquez
CÓDIGO DEL	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL	Aldea san Isidro Chamac
	12-02-0060-42	FECHA	12/03/2025



Foto 7: Reparacion de repello cernido de pared



Foto 8: Reparacion de repello y cernido de pared



Foto 9: Reparacion de cernido y repello de pader




Foto 10: Reparacion de cernido y repello de pared



Foto 11: Reparacion de cernido y repello de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público