

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Rubén Ralón Cabrera	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Grandeza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0068-43	FECHA:	09 de julio de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina lado izquierdo.



Foto 2: Sustrucción de lámina lado derecho.



Foto 3: Sustrucción de lámina.



Foto 4: Estructura en mal estado



Foto 5: Sustrucción de estructura




Foto 6: Sustrucción de estructura .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

