

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0070-46	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitución de torta de concreto (Patio)



Foto 2: Sustitución de piso torta de concreto (Patio)



Foto 3: Sustitución de piso torta de concreto (Ingreso principal)



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 5: Bajadas de aguas pluviales




Foto 6: Sustitución de plafoneras y focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Osilda Fuentes

Firma y sello del Presidente de la OPE



12/09/25

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0070-46	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 8: Sustrucción de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Osilda Fuentes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

