



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Provincia Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0073-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina




Foto 2: Sustrucción de estructura de techo.



Foto 3: Sustrucción de canales de agua



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block



Fotografía 6: Mantenimiento de estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduvina Brisila Orozco Orozco

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Provincia Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0073-43	FECHA:	12/03/2025



Fotografía 7: Reparación de puertas



Fotografía 8: Reparación de puertas



Fotografía 9: sustitución de puertas



Fotografía 10: sustitución de puertas



Fotografía 11: sustitución de portón



Fotografía 12: sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edvinagrisla Orozco Dorco

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

