

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco El Chichicaste, Aldea Chim.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0079-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 módulo 1.




Foto 2: Sustitución de puerta de metal del módulo # 1



Foto 3: Sustitución de puerta de metal del módulo # 1



Foto 4: Mantenimiento de balcón de metal módulo 1.



Foto 5: Sustitución de balcón de metal módulo 1.



Foto 6: Sustitución de portón de metal módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco El Chichicaste, Aldea Chim.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0079-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26 módulo 1.



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana por PVC módulo 1



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana por PVC módulo 1



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana por PVC módulo 1



Foto 5: Sustrucción de puerta de metal del modulo # 2



Foto 6: Sustrucción de puerta de madera por metal del modulo # 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco El Chichicaste, Aldea Chim.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0079-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de metal modulo 1



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal modulo 1



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta de metal (Lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal por PVC



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal por PVC




Foto 6: Sustrucción de estructura de metal por PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco El Chichicaste, Aldea Chim.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0079-43	FECHA:	12/03/2025





Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio.




Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 3: Reparación de plancha de concreto de patio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---