



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta (EORM)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Alta Vista, Aldea Provincia Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0080-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana y sustrucción de balcones de metal




Foto 3: Sustrucción de canal de pvc, sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" y sustrucción de soporte o pescante de metal para canal




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Roman Miranda
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

