



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0085-43	FECHA:	05/09/2025.



Foto 1: sustitución de porton de metal en la entrada principal



Foto 2: sustitución del de la estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: sustitución de lamina, por lámina troquelada slizinc calibre 26



Foto 4: Aplicación de impermeabilizante en el interior y exterior del muro perimetral del establecimiento educativo.




Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0085-43	FECHA:	05/09/2025.



Foto 7: Sustitución de tablero de flipones



Foto 8: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de lámparas tipo Led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público