

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Tibia, Aldea Mavil, San Pedro Sacatepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0088-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Aplicación de repello y cernido en muro.



Foto 2: Fabricacion de porton de metal de ingreso.



Foto 3: Aplicación de repello y cernido a pared.



Foto 4: Sustitucion de canal pvc.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores, direccion.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores, aula 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. G. B.

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Tibia, Aldea Mavil, San Pedro Sacatepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0088-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores, aula 2.



Foto 8: Pintura en muros interiores y exteriores de cocina y sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 9: Mantenimiento a estufa rural.



Foto 10: Sustitucion de focos e interruptores simples.



Foto 11: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 12: Reparacion de banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


R. C. B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Tibia, Aldea Mavil, San Pedro Sacatepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0088-43	FECHA:	12/03/2025



Foto13: Sustitucion de piso ceramico, inodoro, repello y cernido en pared.



Foto 14: Sustutucion de lavamanos.



Foto 15: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 16: Sustitucion interruptores simples.



Foto 17: Sustitucion de pila de dos lavaderos y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.





Foto 18: Reparacion de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo B

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

