

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0093-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: PUERTAS DE METAL: Sustitución de puerta en servicios sanitarios, MÓDULO 1



Foto 2: PISO: Sustitución de piso de granito MÓDULO 1



Foto 3: PISO: Sustitución de piso cerámico, MÓDULO 1



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES: Pintura en muros exteriores, MÓDULO 1



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución inodoro, MÓDULO 1



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución lavamanos, MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saydi Meudez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0093-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO: Sustrución de Azulejo, MÓDULO 1



Foto 8: REPOSADERA Y CAJA DE REGISTRO: Sustrución de reposaderas y cajas de registro, MÓDULO 1



Foto 9: MUROS PERIMETRALES: Reparación de muro perimetral de block. MÓDULO 1



Foto 10: LOSA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio. MÓDULO 1




Foto 11: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustrución de focos e interruptores simples. MÓDULO 1



Foto 12: REPARACION DE COCINA: Sustrución de lavatrastos (incluye mezcladora). MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soydi Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0093-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 13: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: Repello y cernido en muro, MÓDULO 1



Foto 14: REPARACION DE REDES DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA: Reparacion de tapadera de fosa septica, MÓDULO 1



Foto 15: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE, Red de Drenaje, Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras, MÓDULO 1



Foto 16: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE, Red de Drenaje, Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales, MÓDULO 1

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saydi Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público