

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEEMBOO J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 avenida 6-07 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0108-45	FECHA:	12/03/2025



Foto1: MODULO 1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 . sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: MODULO 1sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: MODULO 1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 . Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: MODULO 1sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 . Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: MODULO 2 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 6:MODULO 3 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 . Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QMS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---