

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, Aldea San Andrés Chapil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-1167-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustitución puertas de metal



Foto 2: Sustitución de azulejo




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores (doble capa de pintura)



Foto 5: Sustitución de mingitorios



Foto 6: Limpieza fosa séptica 16 m3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, Aldea San Andrés Chapil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-1167-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Reparación plancha concreto de patio por fisuras



Foto2: Reparación plancha concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---