

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-2858-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Sustitución lavamanos



Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-2858-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 7: Sustitución de plafoneras



Foto 8: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 9: Protección con duela de PVC en paredes más aplicación de espuma expansiva



Foto 10: Protección con duela de PVC en paredes más aplicación de espuma expansiva



Foto 11: Protección con duela de PVC en paredes más aplicación de espuma expansiva

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

