

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria "Jc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-3604-45	FECHA:	05/09/2025



Foto; 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3. Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución puerta de servicio sanitario



Foto 5: Sustitución de ventana de metal por metal mas vidrio



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto y sustitución de piso por cerámico mas nivelación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria "Jc"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-3604-45	FECHA:	05/09/2025



Foto; 7. Sustrucción de canal pvc y bajada de agua pluvial PVC3"




Foto 8: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 9. Sustrucción de inodoro



10. Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal mas azulejo.



Foto 11: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos (tanque) mas azulejo interior.



Foto 12: Repello en muro y cernido en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---