



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos        | MUNICIPIO:                     | San Pedro Sacatepéquez                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Piedra Parada, Aldea Santa Teresa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-3895-42     | FECHA:                         | 4/06/2025                                 |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso ceramico



Foto 5: Sustitución de canal de metal y reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las.

*Kenny E.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos        | MUNICIPIO:                     | San Pedro Sacatepéquez                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Piedra Parada, Aldea Santa Teresa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-3895-42     | FECHA:                         | 4/06/2025                                 |



Foto 7: Sustrucción lavamanos



Foto 8: Sustrucción de lámparas de 2 x 40, sustrucción de focos ahorradores, sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

