

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Siete Tambores, Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0001-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en Area de cocina



Foto 2: Sustrución de puerta en area de cocina



Foto 3: Sustrución de estructura de metal de ventana y sustrución de balcón de metal en area de cocina



Foto 4: Sustrución de plancha de metal de 3 hornillas, Intalacion de azulejo de estufa rural area de cocina en area de cocina



Foto 5: Sustrución de Chimenea de conrceto en area de cocina



Foto 6: Sustrución de lámina por lamina troquelada aluzinc calaibre 26 en arean de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siete Tambores, Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0001-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Sustrución de inodoro



Foto 8: Sustrución de puerta en servicios sanitarios en area de baños



Foto 9: Reparacion de plancha de concreto de patio en area de baños



Foto 10: Sustrución de puertas area general del establecimiento



Foto 11: Sustrución de balcon de metal en area general del establecimiento



Foto 12: pintura en muro exteriores e interiores en area general del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Siete Tambores, Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0001-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 13: Reparacion de tapadera de caja en Area general del establecimiento



Foto 14: Sustitución de llave de corro area de baños



Foto 15: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos area de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---