



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siete Tambores, Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0003-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrucion de porton de metal



Foto 2: sustitucion de puerta



Foto 3: Reparacion de muro perimetral de Block



Foto 4: Sustrucion de Balcon de metal




Foto 5: Sustrucion de Canal de Metal



Foto 6: Pintura en muro Exterior e Interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

