

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0004-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Canales de bajada de agua




Foto 2: puerta de los baños de hombres



Foto 3: piso del patio



Foto 4: malla perimetral a orilla de la calle



Foto 5: alumbrado electrico en las aulas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

