

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Tierra Negra, Aldea Santa Irene.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03- 0013-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de soporte de metal por metal



Foto 2: sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: sustitucion de torta de concreto



Foto 4: Pintura interiores y exteriores



Foto 5: sustitución de cableado eléctrico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alexandra Coronado
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

